

(無断転載禁止)

Agri-s の



Vol. 25

連日の猛暑の中、農作業中に熱中症で体調を崩された方もおられるようです。

先日、民間会社による米の作況指數が発表され東日本は概ね102～105という予想。ただし、この数字については現場には行かずに温度だけの積み重ねによる予想になつてゐるため、各地で実況と合っていないと指摘されています。そんな中で、JAの概算金の予想価格が昨年産より1500円程度引き上げの発表があり、JAへ出荷予定の農家は、少しは喜ばれているようでした。

毎年整備を依頼される方の機械は、ある程度整備記録が把握できていますので、整備中、この程度の摩耗等の場合は交換か否かの判断が簡単ですが、数年間整備されていない機械の場合は、やはりシーズン中のトラブルは嫌われますので、少しでも部品の消耗やベルトの摩耗があれば交換せざるを得ない場合が多いです。

幅に伸びます。これは乾燥機等の軸受けベアリングにも非常に効果が有ります。

③作業場内機械

作業場内の機械設備は、一年中粉摺り、精米作業をされている方は常に清掃等をされているので余り問題は無いと思いますが、秋出荷のみといふ方は、秋以降ほとんど作業されていない為、コンタミ防

各コンベア等内に残留物が有ればきれいに清掃し、昇降機バケットの摩耗、破損のチエック、ベルトの亀裂のチェック、最後に燃焼テストを最大火力で行つて温度が上昇するか確認して下さい。(旧式タイプではポンプ不良で燃圧が上がりず最高温度まで上がらない場合も有りました。)

⑥各部の清掃
ネズミのファン等がある場合
があるので出来るだけ外せ
ところは外して清掃します。

すると計量誤差等が出てるのでケーブルASS-Y交換となります。確認時に基準分銅でテストしてみてください。

表があり、JAへ出荷予定の農家は、少しは喜ばれているようでした。

① 収穫機械の準備

お盆の休日も終わり、米の収穫準備も始まっています。

作業機（足まわり除く）各軸の支えとなるベアリング類には無給油と云われる種類も含めて取り合えず注油をして置くことがポイントで、これによりベアリングの寿命が大

受端子の広がりが無いか、プラグ端子とコードとの接続不良が無いか抵抗を確認。さらには、通電して200Vを確認します。

(7)選別機・計量器
構造的には簡単な機械で士の清掃用の蓋、スクリーン等は外してエアーブローしておけば良いと思います。
また、この機械もネズミの被害は有り得るようで、特に電気配線で秤からの信号ケーブルの食害で計量数値の誤差数字のバラつき、シャッターが閉まらない等のトラブルがあります。こういう信号ケーブル類を途中で継ぎ足しなじ

恐れあり、また、コ
ンバイン、トラクタ
のほぼ半数程度の機
種で燃料噴射パイプ
の亀裂発生の恐れあ
り等の情報が出てい
ます。

また、K社から小
型クラスの一部でク
ラッチディスク製造
不具合で交換との情
報が出ています。

連日の猛暑の中、農作業中に熱中症で体調を崩された方もおられるようです。

先日、民間会社による米の作況指數が発表され東日本は概ね102～105という予想。ただし、この数字については現場には行かずに温度だけの積み重ねによる予想になつてゐるため、各地で実況と合っていないと指摘されていきます。そんな中で、JAの概算金の予想価格が昨年産より1500円程度引き上げの発

ら始め チェーンの張り確品各刃物の摩耗。足回りについてはグリスアップ式は十分にグリス注入、無給油式の足回りタイプは、ジャッキアップをして各車輪のガタのチェックを行うと同時にクローラーの張りの調整も。また各ベルト類の点検時においてはベルトを外すか、少し回しての亀裂の有無(テリーの陰に隠れて一か所が切れかかっていたケースも有り)。

※ ワンポイント

消費電力の増大化で電源コード、コンセント、プラグが発熱による変形、変色が見られるようになっています。これらは、消費電流に見合っていない電気配線工事によるものなので、昨年にコードの変色発熱等が見られた場合、一度電気屋さんに確認してもらつた方がよいかと思います。また、動力200V三相電源においてコンセント、プラグの接触不良でブレーカが落ちる場合があるのでコンセントの

耕耘を剥ぐという方式です。このゴムボールは大体600俵程度で摩耗してきます。これの交換時期は金属部よりゴム部が1cm程度なら交換した方が効率的です。ゴム部が薄くなる程、破碎米の発生が増加し、ロール周速度が低下するのと共に作業能率が低下します。

⑥各部の清掃
ネズミのフン等がある場合
があるので出来るだけ外せること
ころは外して清掃します。

すると計量誤差等が出るのでケーブルASS-Y交換となります。確認時に基準分銅でテス